



بررسی علل تشکیل شکافها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر

غلام رضا لشکری‌پور^{*}، محمد غفوری، حمیدرضا رستمی بارانی
گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

* lashkaripour@ferdowsi.um.ac.ir

چکیده

دشت کاشمر در بخش شمال شرقی حوضه آبریز کویر مرکزی ایران واقع شده و یکی از دشت‌های مهم و حاصلخیز استان خراسان رضوی است. از نظر اقلیمی این دشت دارای اقلیم نیمه‌خشک تا خشک می‌باشد. در دهه‌های اخیر توسعه سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی باعث استحصال بی‌رویه و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است. برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی این دشت سبب افت سالیانه حدود ۰/۸ متر سطح آبهای زیرزمینی همراه با کسری مخزن به میزان ۱۲۱/۴ میلیون مترمکعب گردیده است. افت ممتد سطح آب زیرزمینی موجب شده تا این دشت در زمرة دشت‌های بحرانی استان قرار گیرد. در این راستا پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی در بخش‌های غربی دشت به طور محسوس مشاهده می‌گردد. افت شدید سطح آب زیرزمینی وجود خاکهای ریزدانه در روستاهای عظیم‌آباد، ظاهر‌آباد، ظفررود، فیروز‌آباد، کلات‌آباد و کندر سبب ایجاد پدیده فرونشست زمین و ایجاد شکاف و ترکهای طولی در سطح زمین گردیده است. در این مقاله ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و قوع پدیده فرونشست منطقه‌ای سطح زمین به همراه علل و سازوکار تشکیل شکافها در غرب دشت کاشمر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: شکافهای زمین، فرونشست سطح زمین، افت سطح آب زیرزمینی، دشت کاشمر.

زیرزمینی، افت ممتد سطح آب و متر acum شدن لایه‌ها و رسوبات سفره است. تراکم سفره (Aquifer compaction) بر خصوصیات هیدرودینامیکی سفره تأثیر گذاشته و باعث کاهش نفوذپذیری و افت ضرب ذخیره آن خواهد شد. این پدیده علاوه بر ناپایداری زمین موجب کاهش دائمی حجم مخزن سفره و به هم خوردن تعادل طبیعی آن می‌گردد. در این صورت سفره آب زیرزمینی از حالت پویا و دینامیک خارج شده و جزو دشت‌های بحرانی قرار می‌گیرد. چنین دشت‌هایی مستعدترین مناطق برای وقوع پدیده فرونشست منطقه‌ای سطح زمین می‌باشند (لشکری‌پور و همکاران، ۱۳۸۶a).

مقدمه
منابع آب زیرزمینی در بخش‌های بزرگی از ایران مرکزی، شرق و جنوب ایران به عنوان تنها منبع تأمین آب جهت مصارف کشاورزی، شرب و صنعتی محسوب می‌شود. در این مناطق وجود اقلیمهای نیمه‌خشک و خشک به دلیل بارندگی نامناسب، وقوع خشکسالیهای درازمدت و نبود رودخانه‌های دائمی سبب شده تا بیش از ۹۰ درصد نیاز آبی آن از طریق سفره‌های آب زیرزمینی تأمین گردد. حتی در برخی نقاط آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع آب موجود جهت مصارف شرب و کشاورزی است. یکی از مشکلات مهم در ارتباط با برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های

مترافت سطح آب زیرزمینی معمولاً بین ۱ تا ۵۰ سانتی‌متر متغیر است. دامنه این تغییرات به ضخامت و تراکم پذیری لایه‌ها، طول زمان بارگذاری، درجه و نوع تنش واردہ بستگی دارد (لافگرن، ۱۹۶۹). میزان فرونشست زمین برای دشت رفسنجان حدود ۱۰ درصد افت سطح آبهای زیرزمینی توسط موسوی و همکاران (۲۰۰۱) و بین ۵ تا ۱۵ سانتی‌متر به ازای هر مترافت سطح آب توسط سلیمانی و همکاران (۲۰۰۸) گزارش شده است. این پدیده به صورت بالقوه می‌تواند باعث مشکلاتی مانند ایجاد درز و شکاف در سطح زمین، تخریب سیستمهای آبیاری و کاهش حاصل خیزی خاک، لوله‌زایی (بالا آمدن لوله‌های آب از سطح زمین)، فرورفتن تدریجی دکلها و سازه‌ها، ریزش و کچ شدن جداره چاهها، تغییر شیب رودخانه‌ها و جاده‌ها، تغییر شیب سطح زمین و افزایش سیل خیزی منطقه گردد (لشکری‌پور و همکاران، ۱۳۸۶).

به طور کلی شکافهای طولی زمین با زمینهای در حال فرونشست مرتبط می‌باشند (هولزر، ۱۹۸۹). تشکیل شکافهای کششی طولی در نتیجه افزایش خطی فرونشست از حاشیه ارتفاعات به سمت مرکز دشت است (هرمن، ۱۹۷۸). هرگاه نیروی ناشی از وزن طبقات بالای سطح ایستابی بر مقاومت موادی که بر روی آبخوان هستند غلبه نمایند، باعث ایجاد شکاف در سطح زمین می‌شود. از ویژگیهای شاخص شکافهای کششی طولی، تشکیل آنها در رسوبات کواترنری است. به طور کلی فرسایش آبی به راحتی بر این شکافها تأثیر گذاشته و گاهی گودالهای بزرگی را تشکیل می‌دهند. در مواردی نیز ساختارهای زمین شناختی مانند گسل‌ها شرایط را برای ایجاد شکافها فراهم می‌کنند و محل به وقوع پیوستن آنها را کنترل و یا دیکته می‌نماید.

فرونشست منطقه‌ای سطح زمین شامل فروبریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است که می‌تواند دارای بردار جابه‌جایی افقی اندکی نیز باشد. این حرکت از نظر شدت، وسعت و میزان مناطق درگیر محدود نیست. فرونشست در اثر پدیده‌های طبیعی زمین شناختی مختلف مانند انحلال، حرکت آرام پوسته، خروج گدازه از پوسته جامد زمین، ذوب شدن لایه‌های منجمد دائمی در اعماق زمین و تراکم نهشته‌ها (NRC، ۱۹۹۱)، ریزش فروچاله‌ها و یا فعالیتهای انسانی نظیر معدن کاری زیرزمینی، استخراج نفت و زکشی خاکهای ارگانیک (USGS، ۱۹۹۹) نیز ایجاد می‌شود. با وجود این مهمترین علت فرونشست منطقه‌ای سطح زمین در حوضه‌های رسوی مناطق خشک و نیمه‌خشک، تراکم سفره‌های آب زیرزمینی در اثر پمپاژ بی‌رویه از این منابع است (پاخکو و همکاران، ۲۰۰۶). این وضعیت به ویژه در جایی که پمپاژ بی‌رویه از سفره‌های آب‌دار ماسه‌ای متخلخل که به صورت بین لایه‌ای با لایه‌های آب‌دار رسی نفوذناپذیر قرار دارد بسیار حاد بوده و موجب فرونشست گسترده می‌شود (لیو و همکاران، ۲۰۰۶).

فرونشست منطقه‌ای سطح زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی دارای اهمیت خاصی است. زیرا این پدیده غالباً در وسعت بسیار زیادی اتفاق می‌افتد (لشکری‌پور و همکاران، ۱۳۸۶). در صورت افت ممتد سطح آب، افزایش تجمعی تراکم تأخیری لایه‌های زمین به وقوع می‌پیوندد. تأخیر در آغاز عملیات کنترل سطح آب، نشست بیشتری را به دنبال خواهد داشت و نشست رخ داده در این مناطق معمولاً برگشت ناپذیر خواهد بود (حمیدی، ۱۳۸۰).

فرونشست زمین به طور معمول بلافصله با خروج سیال رخ نمی‌دهد بلکه در زمانی طولانی تر از برداشت اتفاق می‌افتد (اسکات، ۱۹۷۹). مقدار فرونشست زمین برای هر ۱۰

سال ۱۳۴۶ همراه با پدیده لوله‌زایی در چاههای کشاورزی گزارش شده است (حسینی میلانی، ۱۳۷۳). در سالهای بعد با نصب GPS و رفتارسنجی سطح زمین، مقدار نشستهای رخداده و تناسب آن با میزان برداشت آب مشخص شده است (موسوی و همکاران، ۲۰۰۱). در سالهای اخیر پدیده فرونشست منطقه‌ای زمین در ارتباط با افت سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از دیگر دشت‌های کشور از جمله در دشت سیرجان (عباس‌نژاد، ۱۳۷۷)، زرند و کرمان (رحمانیان، ۱۳۶۵)، اردکان یزد (عالی، ۱۳۸۱)، فامینین - کبودراهنگ همدان (امیری و همکاران، ۱۳۸۳)، خورسندي آقایی و عبدالی، ۱۳۸۵)، معین‌آباد - ورامین (شمشکی و انتظام سلطانی، ۱۳۸۴)، تهران - شهریار (بلورچی، ۱۳۸۴) و علی‌پور و همکاران، ۲۰۰۸) گزارش شده است. در استان خراسان رضوی نیز نشست زمین ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت‌های کاشمر (لشکری‌پور و همکاران، ۱۳۸۵)، نیشابور (لشکری‌پور و همکاران، ۱۳۸۶)، مشهد (لشکری‌پور و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶b و متق و همکاران، ۲۰۰۷) مشاهده شده است.

دشت کاشمر یکی از مهمترین دشت‌های حاصلخیز استان خراسان رضوی است. این دشت فاقد رودخانه دائمی است. اهمیت سفره آب زیرزمینی این دشت به دلیل تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه به میزان ۱۰۵ میلیون مترمکعب در سال است. در اثر بهره‌برداری بی‌رویه و غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی آن، سطح آب زیرزمینی به طور ممتد پایین رفته و با کسری مخزن مواجه شده است. در سال ۱۳۶۱ این دشت از طرف وزارت نیرو جزو دشت‌های ممنوعه اعلام گردید. طبق محاسبات تا سال ۱۳۸۵، کسری مخزن آن ۱۲۱/۴ میلیون متر مکعب محاسبه شده و هر سال حدود ۱۵ میلیون متر مکعب بر کسری آن افزوده می‌گردد (شرکت


پیشینه تحقیق

در مقیاس جهانی، خطر فرونشست زمین بر اثر افت سطح آب در بین سالهای ۱۹۵۰-۱۹۷۰ که همزمان با صنعتی شدن و رشد شهرنشینی است به اوج خود رسید (والتمام، ۱۹۸۹). گزارش‌های متعددی از فرونشست زمین خصوصاً از نقاط خشک و کم باران در سراسر جهان ارائه گردیده است (لارسون و همکاران، ۲۰۰۱؛ استیروس، ۲۰۰۱؛ کارمیناتی و مارتینی، ۲۰۰۲؛ هو و همکاران، ۲۰۰۲ و پاچکو، ۲۰۰۶). این پدیده در گذشته در بسیاری از نقاط دنیا مانند مکزیکوستی، تایلند، ژاپن و امریکا (ژو و ایساکی، ۲۰۰۳)، بانکوک (ژو و ایساکی، ۲۰۰۳)، شانگهای (کوآنلانگ، ۲۰۰۶) و نقاط دیگری از چین رخداده است. هو و همکاران (۲۰۰۴)، عنوان نموده‌اند که این پدیده در بیش از ۱۵۰ شهر جهان گزارش شده است.

یکی از مهمترین فرونشستهای منطقه‌ای سطح زمین در جهان در اثر بهره‌برداری بی‌رویه از آبهای زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی در ایالت کالیفرنیا در امریکا گزارش شده است. تا سال ۱۹۶۹ مقدار نشست در این ایالت در یک نقطه از آن ۸/۸ متر گزارش گردید. (پولند، ۱۹۸۱). سپس به وسیله کنترل پمپاژ در این منطقه از میزان نشست زمین کاسته شد. اما در خشکسالیهای سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷ و ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ به دلیل برداشت زیاد دوباره میزان نشست افزایش یافت، به طوری که تا سال ۱۹۹۴ با افت ۵۰ متری سطح آب زیرزمینی فرونشستی در حدود ۱۰ متر رخ داد (لارسون و همکاران، ۲۰۰۱). با ادامه روند برداشت آب در پایان سال ۲۰۰۴ در یک نقطه دشت به صورت نمونه فرونشست حدود ۱۵ متری سطح زمین اندازه‌گیری شده است (بلورچی، ۱۳۸۴).

در ایران اولین بار فرونشست زمین در دشت رفسنجان در

۲۸°۳۵' تا ۳۹°۵۸' عرض شمالی در جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد. این حوضه در بخش شمال شرقی حوضه آبریز کویر مرکزی ایران قرار داشته و دارای وسعت ۲۰۴۵/۸ کیلومترمربع است. حدود ۱۲۲۱/۱ کیلومترمربع از این حوضه را دشت کашمر تشکیل می‌دهد (مهندسين مشاور آب و توسعه پايدار، ۱۳۸۴a). در شکل ۱ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در دشت کاشمر نشان داده شده است. حوضه آبریز کاشمر دارای اقلیم نیمه‌خشک تا خشک است. متوسط بارندگی محاسبه شده این حوضه ۱۹۰/۶ میلی‌متر بوده که این میزان در دشت ۱۸۱/۸ میلی‌متر و در ارتفاعات ۲۰۰ میلی‌متر گزارش شده است (مهندسين مشاور آب و توسعه پايدار، ۱۳۸۴a). در این منطقه ریزش باران عمدتاً محدود به فصل زمستان و بهار و معمولاً بارندگیها به صورت رگباری همراه با رعد و برق و ایجاد سیلاب است.



شکل ۱: محدوده مورد مطالعه در دشت کاشمر

محدوده مورد مطالعه و شناسایی ویژگیهای طبیعی آن، از نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، گزارش‌های هیدروژئولوژی و اطلاعات اقلیمی ایستگاههای

سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۶). علاوه بر این، افت متند و سریع سطح آب زیرزمینی سبب کاهش آب‌دهی چاههای آب منطقه شده است. در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲ کاهش ۴۰٪ در آب‌دهی چاههای این منطقه گزارش شده است (شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۳).

به دنبال این امر شکافهای کششی طولی در بخش‌های غربی دشت به وجود آمده که ضمن خسارت به زمینهای کشاورزی، چاههای آب، آسیب دیدن تجهیزات انتقال آب، جاده‌ها و سایر تأسیسات، موجب نگرانی ساکنان منطقه و مسئولان استان شده است (لشکری‌پور و همکاران، ۱۳۸۵).

موقعیت جغرافیایی منطقه و آب و هوای

دشت کاشمر به عنوان بخشی از حوضه آبریز کاشمر با مختصات طول جغرافیایی ۵۱°۳۴' تا ۵۴°۵۷' شرقی و

روش تحقیق

این بررسی و پژوهش بر اساس مشاهدات، اندازه‌گیریها، تجزیه و تحلیل صحرایی استوار است. در ابتدا بعد از تعیین

مقدار خود می‌رسد. اولین بازشدگی ترکها از حدود ۶ سال پیش شروع به شکل‌گیری نموده و سپس به دو طرف گسترش یافته است. در انتهای این ترکها سوراخهای متعددی با عمق زیاد وجود دارد که به وسیله آنها می‌توان جهت پیش‌روی شکافها را تشخیص داد. این نوع شکافها تمایل به گسترش دارند و در ابعاد و تعداد افزایش می‌یابند. توسعه و شکل‌گیری آنها از ۳ سال پیش سرعت بیشتری گرفته است. بیشترین عمق مشاهده شده در این شکافها حدود ۴/۵ تا ۵ متر است. با توجه به نبود تغییر شکلهای فشارشی و برشی (مانند چین‌خوردگی) در محل شکافها، به نظر می‌رسد این شکافها در ابتدا بر اثر تنشهای کششی ساده تشکیل گردیده و بعد از مدتی تحت تأثیر فرسایش، به خصوص فرسایش آبی عریض تر شده‌اند. در شکل ۲ تصاویر تشکیل شکافهای کششی طولی و در شکل ۳ تصویر عملکرد سریع فرسایش آبی در نمونه‌ای از این شکافها نشان داده شده است. شکافهایی که در زمینهای کشاورزی ایجاد می‌شود، برای جلوگیری از هدر رفتن آب و همچنین تسطیح زمین سریعاً توسط کشاورزان پر و به آب بسته می‌شوند. با وجود این اغلب شکافها دوباره در سطح زمین ظاهر شده و حتی کشاورزان و روستاییان محلی گزارش نموده‌اند که برخی از این شکافها پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت با صدای مهیبی فروریخته و شکاف دوباره آشکار می‌گردد. در بعضی مواقع این پرشدگی تا بارندگی بعدی دوام می‌یابد ولی دوباره امتداد و توسعه شکافها در روی زمین نمایان می‌گردد. این امر حاکی از آن است که عوامل به وجود آورنده این شکافها هنوز فعال بوده و حاکی از بی‌ثمر بودن این تمهیدات سطحی است.

زمین‌شناسی

از دیدگاه زمین‌شناسی، حوضه آبریز دشت کاشمر بر

پیرامون حوضه جهت تهیه اطلاعات پایه استفاده گردید. بر اساس بازدیدهای میدانی و بررسی نقشه‌های مذکور عوامل موثر در وقوع این پدیده مانند تغییرات سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از هیدروگراف واحد داشت، ساختارهای زمین‌شناسی منطقه و نوع رسوبات شناسایی شد. همچنین پارامترهایی مانند میزان متراژ حفاری چاهها، میزان آبدهی و ماسه‌دهی چاهها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن وضعیت لایه‌های رسوبی و سنگ کف سفره آب زیرزمینی از نظر ضخامت، دانه‌بندی با توجه به اطلاعات حفاری پیزومترها (لوگ چاههای پیزومتری) و داده‌های ژئوکتریک مشخص گردید. در نهایت سازوکار وقوع پدیده شکافهای زمین با توجه به نتایج حاصل از موقعیت، هندسه، شکل، نوع خاک و عمق شکافها شناسایی گردید.

علل تشکیل شکافها

منطقه‌ای که شکاف در آن شکل گرفته از نظر وضعیت رخساره‌های رسوبی، زمین‌شناسی ساختمانی و آب زمین‌شناختی از مشخصات و پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. لذا جهت شناخت عوامل ایجاد کننده و شناسایی سازوکار تشکیل شکاف در غرب دشت موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.


مورفولوژی شکافها

شکافهای کششی در غرب دشت کاشمر به دو صورت وجود دارد: ترکهای کوچک شعاعی در نزدیکی محل چاههای بهره‌برداری آب کشاورزی و شکافهای کششی طولی با درازای زیاد که گاهی اندازه آنها به چند صدمتر می‌رسد. این شکافها دارای راستای کلی غربی - شرقی تا شمال غربی - جنوب شرقی می‌باشند. گسترش آنها در نزدیکی روستاهای عظیم آباد، ظاهرآباد و کندر به حد اکثر


که در آن گسل درونه در شمال دشت مشخص بوده نشان داده شده است.

ضخامت رسوبات آبرفتی در محدوده مطالعاتی بر اساس اطلاعات حاصل از حفاری پیزومترها بین چند تا ۳۰۰ متر در نوسان است به طوری که به سمت شمال و در حد فاصل روستاهای محمودآباد و ایرجآباد مقدار ضخامت آبرفت به بیش از ۳۰۰ متر می‌رسد. این در حالی است که در سمت ارتفاعات جنوبی با بالا آمدن تدریجی سنگ کف از ضخامت آبرفت کاسته می‌شود. در ضلع شرقی ضخامت آبرفت بین ۷۰ تا ۱۵۰ متر در نوسان است (مهندسين مشاور آب و توسعه پايدار، ۱۳۸۴b).

اساس تقسیم بندی نبوی (۱۳۵۶) در بخشی از زون ایران مرکزی قرار می‌گیرد. دشت کاشمر به صورت یک ناوديس با محور شرقی - غربی است که ادامه سلسله جبال البرز ارتفاعات شمالی آن را تشکیل می‌دهد. رخمنهای سنگی حاشیه شمالی دشت بیشتر شامل شیستهای متامورفیک پرمو-کربونیفر است. در نواحی جنوبی رسوبات رسی، مارنی و گچی با سن میوسن وجود دارد. گسل درونه به طول تقریبی ۷۰۰ کیلومتر در حد فاصل سازندهای سنگی نواحی شمالی و دشت واقع شده است. این گسل نقش مهمی در تغذیه و تشکیل سفره آب زیرزمینی با افقهای آبرفتی ضخیم فراهم نموده است (شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۷۵). در شکل ۴ نقشه زمین شناسی حوضه آبریز کاشمر




ب



الف

شکل ۲: شکافهای کششی طولی زمین در غرب دشت کاشمر، در تصویر (الف) تشکیل شکاف طولی و در تصویر (ب) مورفولوژی سطح صاف و بدون چین خورده دیواره یک شکاف کششی نشان داده شده است.




شکل ۳: عملکرد سریع فرسایش آبی بر شکافها و تبدیل آنها به گالی


تشکیل شده است. بیشترین ضخامت آبرفت دشت در بخش شمالی و حدود ۴۰۰ متر به صورت منحنيهای متعددالمرکز با تقریبی به سمت ارتفاعات شمالی دشت است. از این ناحیه به سمت جنوب از عمق سنگ کف کاسته می‌شود. با توجه به موقعیت سنگ کف، بررسی عمق و وضعیت چاههای حفر شده، سطح آب زیرزمینی در نواحی شمالی پایین‌تر و به طرف جنوب و با کاهش ضخامت رسوبات کم عمق‌تر است به طوری که سطح برخورد به آب در سال ۱۳۸۵ از چاههای نواحی شمالی بیشتر از ۱۵۰ متر و در نواحی جنوبی کمتر از ۵۰ متر بوده است (ترشیزیان و بزرگار، ۱۳۸۶). میزان قابلیت انتقال آب زیرزمینی در قسمتهای جنوب غربی دشت از اطراف محل تشکیل شکافها) کمتر از ۱۰۰ مترمربع بر روز است. این میزان در دیگر بخش‌های سفره دشت بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع بر روز محاسبه شده است. میزان ضریب ذخیره سفره در شمال دشت از ۱۰ درصد بیشتر بوده، ولی در قسمتهای جنوبی و خصوصاً جنوب غربی دشت میزان آن به کمتر از ۱ درصد می‌رسد. این شواهد بر ریزدانه بودن این قسمت از سفره دلالت دارد.

این رسوبات از لایه‌هایی با دانه‌بندی متفاوت تشکیل شده‌اند. بر اساس اطلاعات حاصل از لوگ پیزومترها و چاههای حفاری شده، لایه سطحی مشکل از قلوه سنگ، سنگ، شن و رس می‌باشد. با افزایش عمق تناوب افقهای آبرفتی با دانه‌بندی ریز و درشت مشاهده می‌گردد. در عمق، رس میو-پلیوسن به عنوان سنگ بستر سفره آب زیرزمینی محسوب می‌گردد. در توزیع دانه‌بندی آبرفتی‌های دشت، لیتوژوئی سازندها، رژیم بارندگی و جریانهای سیلانی، مورفولوژی و توپوگرافی ارتفاعات و تکتونیک منطقه نقش داشته است به طوری که جنس طبقات آبرفتی که بر روی سنگ کف قرار گرفته‌اند، از شمال به سمت جنوب دشت تغییر رخساره داده و به تدریج درصد کانیهای رسی افزایش می‌یابد. در شکل ۵ نمونه‌ای از لوگ زمین‌شناسی چاههای غرب دشت در محل وقوع شکافها کششی ارائه شده است.

هیدرولوژی

نتایج حاصل از حفاریها و مطالعات ژئوکتریک نشان می‌دهد که در آبرفت دشت کاشمر تنها یک سفره آزاد





شکل ۵: نمونه لوگ چاههای غرب دشت کاشمر

بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی

در این دشت هیچ رودخانه دائمی وجود ندارد، لذا تأمین آب مورد نیاز کشاورزان وابستگی شدیدی به منابع آب زیرزمینی دارد. تخلیه اصلی سفره دشت کاشمر توسط چاهها، قناتها و چشمه‌ها صورت می‌گیرد. بر اساس مدارک اطلاعات پایه منابع آب استان در سال ۱۳۸۵ تعداد کل چاههای موجود در دشت ۴۳۴ حلقه، قناتها ۷۱ رشته و چشمه‌ها ۶۳ دهنه می‌باشد (شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۶).

طبق محاسبات بیلان آب زیرزمینی آبخوان، بر اساس آخرین دوره آماربرداری در سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳، کل برداشت از منابع آب زیرزمینی سالانه ۱۱۲/۵ میلیون مترمکعب بوده که از این مقدار ۱۰۸ میلیون مترمکعب توسط چاههای عمیق و نیمه عمیق و ۰/۱۶۲ میلیون مترمکعب از طریق چشمه‌ها و بقیه توسط قوات تخلیه می‌گردد. در مجموع عوامل تغذیه کننده آبخوان ۹۷/۱۸ میلیون مترمکعب محاسبه شده است. در نتیجه رقمی معادل

تراز آب زیرزمینی

حداکثر رقوم خط تراز آب زیرزمینی در حاشیه شمال شرقی به مقدار بیش از ۱۰۶۰ متر و حداقل خط تراز به مقدار ۸۶۰ متر از سطح آزاد آب دریاها در بخش جنوب غربی دشت قرار دارد. با وجود این جهت جریان آب زیرزمینی تقریباً در مطابقت با شیب عمومی دشت است. ولی به علت تغییر رخساره و در نتیجه تغییر در میزان نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی، تغییرات عمق سنگ کف به ویژه نقش گسل درونه در زه کشی آبهای زیرزمینی منطقه، آب زیرزمینی به سمت این گسل متمایل شده به نحوی که در غرب آن جهت جریان به طور محلی از غرب به سمت شرق است. لذا در حاشیه جنوبی گسل درونه و محل تشکیل شکافها در غرب دشت، محدوده‌ای (مطابق شکل ۱) وجود دارد که سهم ورودی آب زیرزمینی به آن بسیار کم است. بنابراین حتی بهره‌برداری کم از سفره در این محدوده می‌تواند سبب افت شدید در سطح آب زیرزمینی شود.

استفاده از آمار چاههای پیزومتری و روش زمین آمار کرگینگ هیدروگراف واحد ۲۶ ساله آبی ۶۱-۶۰ تا ۸۵-۸۶ رسم گردیده است (شکل ۶). بر اساس این هیدروگراف، سطح آب زیرزمینی سفره دارای روند نزولی بوده و در این مدت حدود ۲۱/۵ متر افت نموده است. متوسط افت سالیانه این دوره حدود ۰/۸ متر محاسبه شده است. کاهش حجم مخزن آبخوان در این مدت ۱۲۱/۴ میلیون متر مکعب محاسبه شده است.


۱۵/۳۲ میلیون متر مکعب در سال از حجم آب زیرزمینی کاسته می‌شود (جدول ۱). از آبهای استحصالی در آخرین سال آماری ۹۴/۷٪ برای مصارف کشاورزی، ۲/۵٪ برای شرب، ۰/۳٪ برای صنعت و ۲/۵٪ باقی‌مانده مصرف نامشخص داشته است (شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۴).

نوسانات سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی

میزان تغییرات ذخیره مخزن سفره آب زیرزمینی با

جدول ۱: خلاصه نتایج محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت کاشمر در سال آبی ۸۲-۸۳

اجزاء بیلان	تغذیه حاصل از جریانهای ورودی آب زیرزمینی	تغذیه حاصل از نفوذ مستقیم ریزشهای جوی	تغذیه حاصل از نفوذ سیلابها و جریانهای سطحی	تغذیه حاصل از نفوذ آب برگشتی شرب و صنعت	تغذیه حاصل از نفوذ آب برگشتی کشاورزی	مجموع عوامل تغذیه در محدوده بیلان	خروج آب از مقاطع زیرزمینی	تخليه از طریق منابع بهره‌برداری	تبخیر از سطح آب زیرزمینی	مجموع عوامل تخليه در محدوده بیلان	نتیجه بیلان
تغذیه سالیانه (میلیون متر مکعب)	تخليه سالیانه (میلیون متر مکعب)										
۶۵.۱۲											
۴.۷۳											
۱.۹											
۲.۲۸											
۲۳.۱۵											
۹۷.۱۸											
۴.۱											
۱۰۸.۴											
...											
۱۱۲.۵											
-۱۵.۳۲											



شکل ۶: نمودار هیدروگراف واحد دشت

۱۳۲۰ تا سال ۱۳۸۵ رسم گردید. چنان که در شکل ۷ مشخص است، نسبت آب‌دهی چاهای بهره‌برداری به ویژه در طی ۲۰ سال اخیر روند نزولی داشته است.

ساز و کار تشکیل شکافها


نشست زمین در قسمتهای غربی دشت کاشمر در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی اتفاق افتاده است. در این عمل تراکم برگشت ناپذیر (Nonrecoverable compaction) در قسمتهایی از سفره که از خاکهای ریزدانه تشکیل شده‌اند رخداده است. البته این عمل زمان بر بوده و به آهستگی انجام می‌گیرد. در اثر آن زه‌کشی آب از لایه ریزدانه به دلیل افت فشار هیدرولیکی (در اثر افت سطح آب) انجام می‌پذیرد. در چنین شرایطی به دلیل افزایش تنفس مؤثر (اعمال تنشهایی بیش از آن چه که قبل اتحمل نموده) تراکم غیراستیک در خاک رخداده و آرایش دانه‌های خاک به هم خورده و آرایش جدید باعث کاهش حجم و ضخامت عمودی لایه و در نهایت نشست زمین گردیده است (شکل ۸).

آب‌دهی چاهها


در اثر بهره‌برداری بیش از حد و افت ۲۱/۵ متر از سطح آب زیرزمینی در طی ۲۶ سال اخیر، میزان آب‌دهی چاههای منطقه به شدت کاهش یافته است. کشاورزان در مواردی با مجوز شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی اقدام به کف کنی و عمیق سازی چاهها و یا حفر چاههای جدید با عمق زیاد در مجاور چاههای قدیمی نموده‌اند. بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی توسط چاهها در این دشت در سال ۱۳۴۵، ۱۸ میلیون مترمکعب بوده و در سال ۱۳۸۵، ۱۰۸ میلیون مترمکعب گزارش گردیده است (شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۶). با توجه به جدول ۲ ملاحظه می‌شود در طی این مدت اگرچه تعداد چاهها ۱۰ برابر افزایش یافته است ولی میزان آب استحصالی حدود ۶ آب‌دهی چاههای کشاورزی به دلیل افت سطح آب زیرزمینی است. برای درک بیشتر موضوع کاهش آب‌دهی چاهها، نسبت آب‌دهی چاههای بهره‌برداری (میزان آب‌دهی چاهها / تعداد چاهها) با توجه به اطلاعات جدول ۲ از سال

جدول ۲: میزان آب استحصالی توسط چاههای بهره‌برداری

تعداد چاهها	میزان آب استحصالی (میلیون متر مکعب)	سال
۰	۰	۱۳۲۰
۲	۰/۵	۱۳۲۵
۳	۱	۱۳۳۰
۴	۱/۲	۱۳۳۵
۱۲	۵	۱۳۴۰
۲۵	۱۸	۱۳۴۵
۳۲	۳۸	۱۳۵۰
۷۴	۵۰	۱۳۵۵
۱۰۶	۹۰	۱۳۶۰
۱۳۹	۹۵	۱۳۶۵
۱۶۱	۹۸	۱۳۷۰
۱۸۴	۱۰۰	۱۳۷۵
۲۱۵	۱۰۵	۱۳۸۰
۲۴۸	۱۰۸	۱۳۸۵



شکل ۷: نمودار وضعیت نسبت آبدهی چاهها




شکل ۸: کاهش حجم لایه ریزدانه و نازک شدن آن در اثر زهکشی

که در این رابطه σ_e تنש موثر، σ_T تنش کل و p فشار آب می‌باشد. بنابراین کاهش فشار آب منفذی باعث

افراش تنش موثر می‌گردد (شکل ۹).

افراش فشار هیدرواستاتیک براساس قانون ساده ترزاوی بر طبق رابطه زیر استوار است.

$$\sigma_e = \sigma_T - p$$



شکل ۹: رابطه بین تنش کل و موثر

گسل درونه از جمله ساختارهای زمین‌شناختی است که تغییر رخساره از رسوبات درشت تر به دانه ریزتر و تغییر سنگ کف و در نهایت در موقع پیوستن شکافهای کششی نقش داشته است.

مهمترین علت ایجاد شکافها در این قسمت از دشت به دلیل تراکم برگشت‌ناپذیر در قسمتهایی از آبخوان با خاکهای ریزدانه تحکیم نیافته یا نیمه تحکیمی است. این عمل در اثر زه کشی آب از لایه ریزدانه به دلیل افزایش تنفس مؤثر در اثر افت فشار هیدرولیکی است. در چنین شرایطی آرایش دانه‌های خاک به هم خورده و چیدمان جدید باعث کاهش حجم و ضخامت عمودی لایه و در نهایت نشست زمین گردیده است.

به منظور کنترل پدیده فرونشست زمین، کنترل برداشت و اعمال مدیریت مناسب، با تغییر الگوی کشت و عدم کشت محصولات غیر راهبردی، آموزش کشاورزان و اصلاح سیستمهای آبیاری به منظور تعدیل برداشت از سفره‌های بحرانی ضروری است.

همچنین به منظور تقویت آبخوان برای جلوگیری از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی، در صورت امکان انتقال آب از حوضه‌های مجاور و انجام طرھای تغذیه مصنوعی در این دشت از اولویت خاصی برخوردار بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

سپاس‌گزاری

این تحقیق تحت پروژه شماره ۱۲/پ مورخ ۸۷/۱/۲۰ دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده است. بدین وسیله نویسنده‌گان مقاله بر خود لازم می‌دانند تا از حمایت مالی دانشکده جهت اجرای این پروژه تشکر و قدردانی نمایند.

شکافهای ایجاد شده در این قسمت از دشت شکافهای کششی ساده می‌باشد که ابتدا با طول و بازشدگی کمی ظاهر شده و همزمان با نشست بیشتر زمین توسعه می‌یابند. این شکافها در اطراف روستاهای ظاهرآباد، عظیم‌آباد ظفررود، کلاته شادی و کندر در حال حاضر به طول بیش از چند صدمتر و با بازشدگی چندین متر مشاهده می‌شوند. گسل درونه از جمله ساختهای مهم زمین‌شناسی منطقه است که سبب تغییر رخساره رسوبی در محل تشکیل شکافها گردیده است، به طوری که در این قسمت از دشت تغییر رخساره رسوبی از مواد دانه درشت به مواد دانه‌های ریز (به طور عمده سیلت و رس) تشخیص داده شده است؛ به نحوی که برداشت اندک آبهای زیرزمینی در این بخش سبب فرونشست بیشتری نسبت به سایر مناطق می‌گردد. تفاوت نرخ نشستهای ایجاد شده موجب تشکیل شکافهای طولی با سازوکار کششی ساده شده است. البته عملکرد فرسایش زیرزمینی به ویژه در محل تغییر رخساره‌های رسوبی از شدت بیشتری برخوردار است. عمق زیاد شکافها و ماسه‌دهی چاههای آب کشاورزی حفر شده در مجاورت این شکافها نیز مؤید این مسأله است. فرسایش آبی، سست بودن دیوارهای سیلتی-رسی شکافها به همراه دست کاری آن به وسیله کشاورزان محلی (پرکردن با خاک و به آب بستن آنها) از جمله عواملی هستند که به عریض تر شدن شکافها و تبدیل آنها به گودال و گالی کمک کرده است.

نتیجه‌گیری

ایجاد شکافهای کششی طولی در غرب دشت کاشمر در رابطه با نشستهای ناهمگن سطح زمین در نتیجه افت سطح آبهای زیرزمینی و کاهش فشار هیدرولاستاتیک در محیطی است که دارای تغییر رخساره از رسوبات درشت تر به دانه ریزتر است.

منابع

- امیری، م.، نظری‌پویا، ه.، مظاہری، ح.، ۱۳۸۳. علل و مکانیسم وقوع فروچاله‌ها در دشت فامین - کبودرآهنگ. *فصلنامه تحقیقات جغرافیایی*، ۷۳: ۱۷۲-۱۸۷.
- بلورچی، م. ج.، ۱۳۸۴. احتمال فرونشست زمین در اراضی وسیعی از تهران. *پایگاه خبری شریف نیوز*.
- ترشیزیان، ح.، برزکار، الف. گ.، ۱۳۸۶. نقش گسل کویر بزرگ (درونه) در وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی دشت کاشمر. *مجموعه مقالات اولین کنگره زمین‌شناسی کاربردی ایران، مشهد*، ص ۱۲۳۷-۱۲۳۴.
- حسینی‌میلانی، م. ۱۳۷۳. اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و اثرات آن. *مجموعه مقالات کنفرانس ملی منابع آب زیرزمینی، سیرجان*، ص ۹۸-۹۱.
- حمیدی، ب.، ۱۳۸۰. تحکیم سه بعدی زمین در یکی از طرحهای استان خوزستان. *مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بهسازی زمین، تهران*، ص ۸۳-۷۶.
- خورسندي آقايی، الف.، عبدالی، م.، ۱۳۸۵. بررسی پدیده فرونشيني زمین دشت همدان با ديدگاه متفاوت، *مطالعه موردي: فرونشيني زمین طرح تغذيه مصنوعی جنوب نiroگاه*. *مجموعه مقالات دهمين همايش انجمن زمین‌شناسی ايران، دانشگاه تربیت مدرس*، ص ۱۴۱-۱۳۵.
- رحمانیان، د. ۱۳۶۵. نشست زمین و ایجاد شکاف بر اثر تخلیه آبهای زیرزمینی در کرمان. *مجله آب*، ۶: ۴۲-۳۵.
- شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۷۵. *گزارش مطالعات زمین‌شناسی دشت کاشمر*. ۱۳۸ ص.
- شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۳. *گزارش تعیین عمق مجاذ حفاری در چاههای کشاورزی دشت کاشمر. کمیته تحقیقات کاربردی*.
- شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۴. *گزارش مطالعات هیدروژئولوژی دشت کاشمر*. ۲۶۵ صفحه.
- شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۱۳۸۶. آمار سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۶. *بانک اطلاعات معاونت مطالعات پایه منابع آب*.
- شمشكى، الف.، انتظام‌سلطاني، الف.، ۱۳۸۴. سازوکار علل تشکيل شکافهای زمین در منطقه معین آباد - ورامين. *چهارمين کنفرانس زمین‌شناسی مهندسي و محیط زیست ایران، تهران*، ص ۱۹۱-۱۷۸.
- عالمي، الف.، ۱۳۸۱. بررسی علل نشست در دشت یزد - اردکان. *مجموعه مقالات سومين همايش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، تهران*، ص ۴۳۴-۴۲۹.
- عباس‌زاد، الف.، ۱۳۷۷. بررسی شرایط و مسائل زمین‌شناسی محیط زیست دشت رفسنجان. *نشرده مقالات دومين همايش انجمن زمین‌شناسی ایران، مشهد*، ص ۳۱۰-۳۰۳.
- لشکری‌پور، غ. ر.، غفوری، م.، سویزی، ز.، پیوندی، ز.، ۱۳۸۴. افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت مشهد. *مجموعه مقالات نهمين همايش انجمن زمین‌شناسی ایران، اصفهان*، ص ۱۳۲-۱۲۴.
- لشکری‌پور، غ. ر.، رستمی بارانی، ح. ر.، کهنل، الف، ترشیزی، ح.، ۱۳۸۵. افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت

- کاشمر. مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، تهران، ص ۲۴۳۸-۲۴۲۸.
- لشکری پور، غ. ر.، رستمی بارانی، ح. ر.، صداقت‌خواهی، ح.، (a) ۱۳۸۶. ارزیابی زیست محیطی نشست منطقه‌ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی ایران. مجموعه مقالات اولین کنگره زمین‌شناسی کاربردی ایران، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، جلد اول، ص ۴۳۲۸-۴۳۲۰.
- لشکری پور، غ. ر.، غفوری، م.، باقرپور، الف، طالبیان، س. ل.، (b) ۱۳۸۶. تأثیر افت سطح آب زیرزمینی در نشست زمین: مطالعه موردی. مجموعه مقالات اولین کنگره زمین‌شناسی کاربردی ایران، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، جلد دوم، ص ۹۲۲-۹۱۶.
- لشکری پور، غ. ر.، غفوری، م.، کاظمی گلیان، ر.، دم شناس، م.، (c) ۱۳۸۶. نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور. پنجمین همایش زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، ص ۱۰۹۲-۱۰۸۲.
- مهندسين مشاور آب و توسعه پايدار، (a) ۱۳۸۴. گزارش طرح مدل رياضي منابع آب زيرزميني محدوده مطالعاتي کاشمر. جلد اول، گزارش هواشناسی.
- مهندسين مشاور آب و توسعه پايدار، (b) ۱۳۸۴. گزارش طرح مدل رياضي منابع آب زيرزميني محدوده مطالعاتي کاشمر. جلد ششم، گزارش مدل رياضي.
- نبوي، محمد حسن (۱۳۵۶)، ديباچه‌اي بر زمين شناسی ايران. سازمان زمین شناسی كشور.
- هرمن، بوئر، ۱۹۷۸. هيdroلوژي آبهای زیرزمینی (ترجمه لطفی صدیق، احمد). انتشارات دانشگاه صنعتی سهند، ۱۸۴ ص.
- Alipour, A., Motagh, M., Sharifi, M., & Walter, T.R., 2008. Satellite radar interferometry time series analysis of land subsidence caused by groundwater overexploitation in Tehran, Iran. *Geophysical Research Abstracts*, Vol. 10, EGU2008-A-10684.
- Carminati, E., & Martinelli, G., 2002. Subsidence rates in the Po Plain, northern Italy: the relative impact of natural and anthropogenic causation. *Engineering Geology*, 66:241-255.
- Holzer, T.H., 1989. State and local response to damaging land subsidence in United States urban areas. *Engineering Geology*, 27:449-466.
- Hu, R.L., Wang, S.J., Lee, C.F., & Li, M.L., 2002. Characteristics and trends of land subsidence in Tanggu, Tianjin, China. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 61:213-225.
- Hu, R.L., Yue, Z.Q., Wang, L.C., & Wang, S.J., 2004. Review on current status and challenging issues of land subsidence in China. *Engineering Geology*, 76:65-77.
- Larson, K.J., Basagaoglu, H., & Marino, M.A., 2001. Prediction of optimal safe ground water yield and land subsidence in the Los Banos-Kettleman City area, California, using a calibrated numerical simulation model. *Journal of Hydrology*, 242:79-102.
- Liu, C.W., Lin, W.S. & Cheng, L.H., 2006. Estimation of land subsidence caused by loss of smectite-interlayer water in shallow aquifer systems. *Hydrogeology Journal*, 14:508-525.
- Lofgren, B.E., 1969. Field measurement of aquifer system compaction, San Joaquin Valley, California, U.S.A. *Proc, Tokyo Symp. on Land Subsidence*, IASH-UNSCO, 272-284.
- Motagh, M., Djemour, Y., Walter, T.R., Wetzel, H.U., Zschau, J., & Arabi, S., 2007. Land subsidence in Mashhad Valley, northeast Iran, results from InSAR, leveling and GPS. *Geophysical Journal International*, 168:518-526.

- Mousavi, S.M, Shamsai, A., El Naggar, M.H., & Khamehchian, M., 2001. A GPS-based monitoring program of land subsidence due to groundwater withdrawal in Iran. *Can. J. Civ. Eng.* 28:452–464.
- NRC. 1991. Mitigating losses from land subsidence in the United States, In: Pacheco, J., Rojas, E., Arroyo, M., Yutsis, V., & Ochoa, G., Delimitation of ground failure zones due to land subsidence using gravity data and finite element modeling in the Queretaro valley, Mexico.
- Pacheco, J., Arzate, J., Rojas, E., Arroyo, M., Yutsis, V., & Ochoa, G., 2006. Delimitation of ground failure zones due to land subsidence usind gravity data and finite element modeling in the Queretaro valley, Mexico. *Engineering Geology*, 84:143-160.
- Phien-wej, N., Giao, P.H., & Nutalaya, P., 2006. Land subsidence in Bangkok, Thailand. *Engineering Geology*, 82,187-201
- Poland, J.F., 1981. The occurrence and control of land subsidence due to groundwater withdrawal with special reference to the San Joaquin and Santa Clara Valleys, California, *Ph.D Dissertation, Stanford University*, Palo Alto, California.
- Quanlong, W., 2006. Land subsidence and water management in Shanghai, *Master thesis, Delft University*, Netherlands.
- Scott, R.F., 1979. Subsidence-revaluation and prediction of subsidence. (eds.) Saxema, S.K., *Proc. Conf. ASCE, Gainesville*, 1-25.
- Solaimani, K., & Mortazavi, S.M., 2008. Investigation of land subsidence and its consequences of large groundwater withdrawal in Rafsanjan, Iran. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 11:265-269.
- Stiros, S.C., 2001. Subsidence of the Thessaloniki (northern Greece) coastal plain, 1960-1999. *Engineering Geology*, 61:243-256.
- USGS. 1999. Land subsidence in the United States. In: Pacheco, J., Arzate, J., Rojas, E., Arroyo, M., Yutsis, V., Ochoa, G., Delimitation of ground failure zones due to land subsidence using gravity data and finite element modeling in the Queretaro valley, Mexico.
- Waltham, A.C. 1989. Ground subsidence. *Blackie & Son Limites*.
- Zhou, G.Y., & Esaki, T.J., 2003. GIS based spatial and predication system development for regional land subsidence hazard mitigation. *Environmental Geology*, 44:665-678.

An investigation on the mechanism of earth-fissures and land subsidence in the western part of Kashmar Plain

***Lashkaripour, G.R., Ghafoori, M., Rostami Barani, H.R.**
Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

*E-mail: lashkaripour@ferdowsi.um.ac.ir

Abstract

Kashmar Plain in the north eastern part of Central Iranian Kavir Catchment is one of the important and agricultural prosperity plain in Khorasan-e-Razavi Province. This plain located in a semi-arid to arid area. In the last decades, fast agricultural expansion coupled with rapid population growth has tremendously increased pressure on the ground water resources. Over-exploitation of the ground water resources leads to a decline of ground water levels as 0.8 m/year and the total depletion in ground water resource is estimated to be about 121.4 million m³. Increasing in pumping rate of ground water resources has led to decline in ground water level and the plain listed as a critical plain in the province. Declining of groundwater and existing of fine-grained soil in Azim-Abad, Zaher-Abad, Zafar-rod Firooz-Abad, Kalatahshadi and Kondor villages have caused aquifer compaction and land subsidence in this area. This paper deals with the relation between declining of ground water level, earth-fissure and land subsidence based on the available data in this part of the plain.

Keyword: Earth-fissures, land subsidence, declining of groundwater level, Kashmar Plain.